

Zápis z revize hromosvodů 11.11.2021

Měřením jednotlivých svodů na střeše i do země bylo zjištěno, že ani jeden hromosvod není funkční. Týká se to i dvou opravených hromosvodů u kterých nebyl zjištěn důvod nefunkčnosti, při měření nevykazovali žádnou aktivitu. Na jaře bude vystavena objednávka: opravit a zbrousit všechny konce vodičích drátů i do země, dát nové svorky atd. Předpokládaná cena základní opravy bude asi okolo 30 000 Kč. V případě, že stále budou hromosvody nefunkční bude se v opravě pokračovat.

Zároveň byla provedena kontrola střechy před zimou.

Střecha byla v pořádku, svody čisté bez nánosů. Pouze u čp. 2062 nad svodem byl odhozen velký, těžký kus IPY z opravy čp.2061. Byl upozorněn pan Damián z vchodu čp. 2062, který byl tak laskav a IPU odstranil.

Upozorňuji, že v případě opravy střechy je nezbytné veškerý odpad odstranit a zlikvidovat.

V případě, že se tak nestane bude odpad odstraněn na náklady vchodu, který odpad neodstranil.

Zápis provedla členka výboru SVJ 2061 – 2070 Jana Větrová

dne 1.12.2021